


## SYNTEKO 2K SOLIDMAX OIL



Synteko 2K SOLIDMAX OIL obsahuje 100% sušiny, je bez rozpouštědel, s nulovým obsahem VOC. Jde o 2-složkový uretanem-modifikovaný podlahový olej pro dřevěné podlahy do vnitřního prostředí, lehce zpracovatelný a rychleschnoucí, obohacuje barvu všech druhů dřeva, může být uzavřen všemi 2-složkovými SYNTEKO laky na vodní bázi.

### OBLAST POUŽITÍ : vyvinutý a doporučený pro komerční a bytové dřevěné podlahy

#### VLASTNOSTI PRODUKTU:

- Vytváří ochranný povrch odpuzující vodu a nečistoty
- Vysoce odolný proti opotřebením
- Snadná a rychlá aplikace, nejsou viditelné žádné překryvy při napojování
- K dispozici v přírodní barvě - natural a v natónovaných odstínech bílá, šedá, černá, hnědá, červenohnědá, červeně-mahagonová - jednotlivé barvy jsou mísitelné mezi sebou
- Po natužení lze smíšený olej použít až 4 hodiny, olej neředte

#### RYCHLOST:

- 25 - 50 m<sup>2</sup>/l, dle použitého nářadí a druhu dřeva

#### NÁŘADÍ:

- Stěrka nebo váleček s krátkým vlasem
- Červený nebo zelený vysoce kvalitní leštící pad (24 mm) pro zapracování
- Bílý pad pro leštění/polishing
- Pro čištění nářadí použijte "white spirit".
- **Použitá pady, hadry, rozlitý olej a zbytky vložte ihned po použití do uzavíratelných plechových nádob naplněných vodou**

### TECHNICKÁ DATA:

ZÁKLADNÍ MATERIÁL	Urethanem modifikovaný borovicový olej
ROZPOUŠTĚDLA	Bez rozpouštědel
OBSAH SUŠINY	100 %
HUSTOTA	Přibližně 995 kg/m <sup>3</sup>
HOŘLAVOST	Nehořlavý
DOBA SCHNUTÍ při 23°C/50% rel.vlh.	ca. 12 hod., a 16 hod. před aplikací dvousložkových vodních laků Synteko
SKLADOVÁNÍ	Není citlivý na mraz, max. teplota +40°C
TRVANLIVOST	24 měsíců v uzavřeném balení od data výroby (viz doba expirace)
VELIKOST BALENÍ	1L (společně s tužidlem SMO 50g) 2,8L (společně s tužidlem SMO 135g)

### V PRŮBĚHU APLIKACE :

- Olej musí mít před aplikací pokojovou teplotu
- Teplota podlahy musí být mezi +15 až +25°C
- Vlhkost dřeva musí být mezi 5% až 12%
- Před natužením i během aplikace kanystr dobře protřepávejte
- Nenanášejte najednou plochy větší než 20 m<sup>2</sup> (při dobrých podmínkách pro vysychání aplikujte po cca 10 m<sup>2</sup> - 15 m<sup>2</sup>)

### PŘED POUŽITÍM PODLAHY :

- Nechte olej vyschnout a úplně vytvrdit 12 hodin před vstupem na podlahu. Před aplikací laku počkejte nejméně 16 hodin.
- Během prvního týdne po aplikaci olejů Synteko nesmí podlaha přijít do styku s vodou, voda by mohla způsobit vybělené místa po kapkách
- Koberce, koberečky ap. pokládejte po třech dnech
- Nepoužívejte protiskluzové, protismykové ani jiné krycí podložky
- Na nohy židlí a stolů připevňte plstěné podložky, abyste se vyvarovali poškrábání povrchu
- Pravidelně vysávejte nebo vytírejte mopem při použití produktu Synteko SOAP

### UPOZORNĚNÍ !

- Nevsáknutý olej nenechte zaschnout ! Zaslých nevsáknutý olej způsobuje na povrchu lesklé plochy
- Příliš mnoho oleje prodlužuje dobu schnutí
- U dřevin s nízkou absorpcí zanechtejte při aplikaci první vrstvy některá místa neošetřená. Tato místa zaplníte při roztírání.
- Při teplotě nižší než +18 °C se velmi zpomaluje proces vytvrzování kyslíkem
- Povrch musí být pravidelně udržován. Začněte s údržbou dřívě než je podlaha opotřebena až na hole dřeva.
- Na hustých a silně mastných pryskyřičných dřevinách se nesmí brousit příliš jemně neboť by došlo k uzavření pórů což pak neumožní proniknutí oleje do struktury dřeva
- **DŮLEŽITÉ! Vložte všechny použité organické materiály (pady, hadry, oblečení) minimálně na 16 hodin do plechových nádob s vodou abyste zabránili samovznícení. Následnou likvidaci proveďte v souladu s platnými předpisy.**

# SYNTEKO 2K SOLIDMAX OIL

## POKYNY K POUŽITÍ



### OLEJOVÁNÍ PODLAH BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A PODLAH, U KTERÝCHJE NUTNÉ ODSTRANIT STAROU POVRCHOVOU ÚPRAVU

#### 1. PŘÍPRAVA PODLAHY

- Zbruste povrch, abyste odstranili staré nánosy a nečistoty ze dřeva. První broušení se provádí hrubým brusným papírem a vysokým tlakem válce. Pracujte dle standardů pro broušení dřevěných podlah. Dle předpisů NWFA nebo NOFA.
- Vytvořte povrch podlahy tak rovný jak jen je to možné. Pokud bude podlaha lokálně nerovná, pak toto místo obroušením vyrovnejte.
- Konečné broušení proveďte pomocí papíru nebo mřížky o hrubosti 100 až 120 a s nejmenším tlakem válce. Pokud je tlak válce příliš velký, může dojít ke stlačení měkkých částí dřeva. Stačená vlákna se pak budou při vracení do původního stavu zvedat.
- Před aplikací oleje podlahu důkladně vysajte a otřete. Nezapomeňte odstranit prach z obvodových lišt, okenních říms, radiátorů atp.

#### 2. TÓNOVÁNÍ

- Synteko 2K SOLIDMAX OIL je dostupný v přírodním odstínu - natural a v tónovaných variantách - bílá, šedá, černá, hnědá, červenohnědá, červeně-mahagonová. jednotlivé barvy jsou mezi sebou mísitelné

#### 3. PŘÍPRAVA NA OLEJOVÁNÍ

- Než začnete pracovat, ochraňte přilehlé plochy proti postříkání a rozlití.
- Počet potřebných vrstev závisí na množství oleje absorbovaného do dřeva
- Nejlepšího výsledku dosáhnete nanesením několika tenkých vrstev. Měkká dřeva a buk absorbují více, tvrdá a exotická dřeva nasáknou oleje méně. Dřevo musí být dobře napuštěné, ale nepřesycené.
- Práci si dobře naplánujte, velké plochy musí být rozděleny na menší, přibližně 15-20 m<sup>2</sup>, nebo tak velké, abyste je zvládli naolejovat do 20 minut. V horkém suchém počasí je potřeba plochy zmenšit
- Budte si vědomi studených dřevěných podlah, protože dramaticky bude zpomalen process vytvrzování
- Před natužením i během aplikace kanystr dobře protřepávejte.

#### 4. OLEJOVÁNÍ

- Smíchejte Synteko 2K SOLIDMAX OIL s tužidlem (1:20) a dobře promíchejte . Olej neředěte. Po natužení lze olej aplikovat až 4 hodiny.
- Olej se má nanášet ve směru dřevních vláken a kresby dřeva. Pokud je to možné zabraňte aplikaci oleje křížem ke směru denního světla.
- Okna a dveře musí být zavřeny aby se zabránilo proudění vzduchu a po dobu aplikace by se mělo zavřít větrání a ventilace. Pokud je to možné, zabraňte přímému slunečnímu záření na podlahu během nanášení.
- Kvůli efektu probarvování oleje na změnu barvy dřeva doporučujeme vždy připravit malou plochu pro vzorek kde otestujeme požadovaný účinek.
- Nanášejte Synteko 2K SOLIDMAX OIL rovnoměrně na podklad v množství 20-40g/m<sup>2</sup> (1l na 25-50m<sup>2</sup>) stěrkou nebo válečkem s krátkým vlasem.
- Po 15 minutách vsakování oleje zapracujte olej do dřeva vysoce kvalitním červeným nebo zeleným leštícím padem (24 mm).
- Během “padování” přidejte více oleje, abyste dosáhli úplného nasycení a jednotného vzhledu podlahy
- Počkejte dalších 15 minut a následně povrch přešetřete bílým padem nebo suchou čistou podlahovou hadrou za pomoci padu červeného.
- Před pochůzností nechte po dobu 12 hodin olej úplně zaschnout a ztuhnout
- Před lakováním pomocí Synteko 2-komponentních vodních laků počkejte minimálně 16 hodin

# SYNTEKO FLOOR OILS

## PÉČE A ÚDRŽBA



Podlahy ošetřené Synteko podlahovými oleji lze snadno udržovat. Běžná údržba obnovuje lesk vaší podlahy a zaručí pěkný vzhled po delší dobu.

Obvykle stačí podlahu vysávat a v případě potřeby vytírat pomocí dobře vyždímaného hadru, namočeného v mýdlovém roztoku **Synteko SOAP**. Šmouhy po gumových podpatcích, krému na boty, rtěnky, inkoustu apod. je nutné ihned odstranit pomocí čistícího prostředku **Synteko REMOVER** nebo pomocí lakového benzínu. Nedrhněte podlahu hrubým kartáčem a nepoužívejte agresivní čistící prostředky. K pravidelné údržbě podlah ošetřených podlahovými oleji Synteko používejte prostředek **Synteko RE-COVER**. Frekvence jeho používání závisí na zátěži podlahy a na tom, jak často ji myjete: • běžně každý druhý rok v případě obytných prostor • přibližně 2–4 krát do roka v případě komerčních prostor.

Nezapomeňte začít s pravidelnou údržbou dřeva, než se povrch opotřebuje až na holé dřevo. Prostředek RE-COVER můžete také použít k lokálním opravám.

### JAK POUŽÍVAT SYNTEKO SOAP ?

1. Pro běžné mytí podlahy dle potřeby nebo požadavku na úklid. Ne však dříve než jeden týden po ošetření olejem.
2. Podlahy lze omývat pomocí dobře vyždímaného hadru, namočeného v roztoku Synteko Soap a vlažné vody s poměrem 1:20.

### JAK POUŽÍVAT REMOVER SYNTEKO ?

1. Vysajte podlahu vysavačem nebo ji vytřete, abyste odstranili všechny nečistoty. Připravte si Synteko REMOVER následujícím způsobem: • Při běžném znečištění ½ - 1 díl prostředku Synteko REMOVER na 100 dílů vody • Při silném znečištění 2–3 díly prostředku Synteko REMOVER na 100 dílů vody
2. Namočte hadr v této směsi; nelijte ji přímo na podlahu.
3. Vytřete podlahu mokrým hadrem, nechte směs několik minut působit a pak ji dosucha vytřete.
4. Chcete-li provádět broušení a nový nátěr, doporučujeme následně omytí roztokem 1 dílu octa a 9 dílů vody.
5. Podlaha musí být před broušením a natíráním úplně suchá.

### JAK POUŽÍVAT SYNTEKO RE-COVER ?

1. Omyjte podlahu roztokem Synteko REMOVER.
2. Dříve než použijete Synteko RE-COVER, ujistěte se, že podlaha je úplně suchá.
3. Pomocí gumové špachtle, hadru na podlahy nebo podobné pomůcky naneste tenkou vrstvu prostředku Synteko RE-COVER.
4. Před opakovaným nátěrem (je-li zapotřebí) nechte podlahu 10-15 minut vsakovat RE-COVER.
5. Nechte podlahu 20 minut schnout a vyleštěte ji čistým suchým hadrem na podlahy bez chomáčků.
6. Podlahu lze používat po 2–4 hodinách.
7. Přečtěte si také příslušné informace o výrobku RE-COVER.

## ZDRAVOTNÍ & BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Podrobné informace a návod k použití naleznete v našich bezpečnostních listech na [www.synteko.com](http://www.synteko.com). Následující upozornění je pouze výběr z nejdůležitějších informací.

**NEBEZPEČÍ SAMOVZŇICENÍ! OBSAHUJE SCHNOUCÍ OLEJ. ROZLITÝ OLEJ VYTŘETE A POUŽITÉ HADRY APOD. UCHOVÁVEJTE V OHNIVZDORNÉ NÁDOBĚ NAPLNĚNÉ VODOU A POTÉ ZLIKVIDUJTE.**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Pro případ potřeby lékařské pomoci, mějte při ruce kanýstr nebo etiketu. Zamezte kontaktu s očima, pokožkou a oblečením. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KUŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy (např. ve sběrně nebezpečného odpadu). Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EU limitní hodnoty pro tento produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Tento produkt obsahuje 0 g/l VOC.

*Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítka v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.*

Výrobce:  
Synteko AB, Sweden  
[www.synteko.com](http://www.synteko.com)

Date: 06.03.2020